

**ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ**  
**ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ**



ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ  
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ຫັນແຕກ ທີ່ຕີກຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ  
ຫ້ອງການ ດຊກລ

ເລກທີ 872 / ຫຄຊກລ.ຄພ  
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04 ຊຸກ 2023

**ບົດລາຍງານຜົນການລົງກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (QC) ວຽກງານກວດກັ້ລະເບີດ  
ພື້ນທີ່ກະສິກຳ ຂອງກອງກວດ-ກັ້ລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະຫຸ້າ 58 ກອງທັບ.**

**ຮຽນ:** ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ ດຊກລ.

**ເລື່ອງ:** ຜົນການລົງກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (QC) ພື້ນທີ່ກະສິກຳ ຂອງກອງກວດ-ກັ້ລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະຫຸ້າ 58 ກອງທັບ.

**ພາກສະເໜີ**

ອີງຕາມ ຫັ້ງສືສະເໜີ ຂອງກອງກວດ-ກັ້ລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະຫຸ້າ 58 ກອງທັບ ເລກທີ 1225/ກລບ58, ລົງ  
ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2023, ໃຫ້ທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ດຊກລ ລົງຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິ  
ບັດງານເກັບກັ້ລະເບີດ ພື້ນທີ່ດິນກະສິກຳ, ຢູ່ໃນ 02 ເມືອງມີຈຳນວນ 04 ສະໜາມຄື: ບ້ານ ນ້ຳພາວ ເມືອງ ຄໍາ  
ເກີດ ຈຳນວນ 02 ສະໜາມ ແລະ ບ້ານ ນາດີ 01 ສະໜາມ, ບ້ານ ຈອມທອງ 01 ສະໜາມ, ເມືອງ ວຽງທອງ  
ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ.

**ຄະນະທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:**

- ທ່ານ ບຸນຮຽງ ສູກຈັນທະລາວົງ, ວິຊາການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຫ້ອງການ ດຊກລ.
- ທ່ານ ໄລທອງ ຈັນທາທີລາດ, ວິຊາການກວດກາຄຸນນະພາບ.ຫ້ອງການ ດຊກລ
- ທ່ານ ພູວັງ ສີສະໜັກ ຂັບລິດ/ວິຊາການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຫ້ອງການ ດຊກລ.
- ທ່ານ. ສອນໄຊ ພິມະຫຳ, ວິຊາການ/ແພດຂອງທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບ.ຫ້ອງການ ດຊກລ
- ທ່ານ ສອນສີ ບຸນລືໄຕ ວິຊາການກອງກວດກັ້ລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະຫຸ້າ 58 ກອງທັບ.

**I. ຈຸດປະສົງ**

- ລົງກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການເກັບກຸ້ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (QC) ເນື້ອທີ່ງເກັບກຸ້ສໍາເລັດແລ້ວ  
ພື້ນທີ່ ດິນກະສິກຳ ຂອງກອງກວດ-ກັ້ລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະຫຸ້າ 58 ກອງທັບ.
- ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນທາງດ້ານວິຊາການ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານເກັບກຸ້ ແລະ ຄວາມປອດໄພພື້ນທີ່ສະໜາມ  
ກວດກັ້ລີ້ມໍາເລັດແລ້ວ.

**II. ໄຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງທີມງານລົງກວດກັ້ລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະຫຸ້າ 58 ກອງທັບ.**

ໄຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງກອງກວດ-ກັ້ລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະຫຸ້າ 58 ກອງທັບ ທີ່ລົງເຄື່ອນໄຫວ ສໍາຫຼວດ, ກວດ  
ກັ້ຢູ່ 02 ເມືອງ ປະກອບມີ 03 ທີມງານກວດກັ້ລະເບີດ ຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດມີ 39 ສະຫາຍ, ຍິງ 03 ສະຫາຍ  
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກອງກວດ-ກັ້ລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະຫຸ້າ 58 ກອງທັບ ແມ່ນໄດ້ເຮັດທັງການສໍາຫຼວດວິ  
ຄາະວິໄຈຂໍ້ມູນການຖືມລະເບີດກ່ອນ ຈາກນັ້ນແມ່ນໄດ້ເກັບກຸ້ເຕັມຮູບແບບ 100%, ການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ

ແລະ ການເກັບຖຸ ລບຕ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດແລ້ວແມ່ນໄດ້ຮັດໃນມອບຮັບນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປັກໝາຍຂອບເຂດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດຖຸນີ້ 01 ປະເພດຄືໍ Vallon CMX-3 ໃນຄວາມເລິກ 25 ຊມ.

### III. ຜົນໄດ້ຮັບການລົງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຈໍານວນ 04 ສະໜາມ.

1. ສະໜາມບ້ານ ນ້ຳພາວ ເມືອງ ຄຳເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: Army 58\_AC\_2023\_1105154\_001\_Area=55,839 ມ<sup>2</sup> ທີ່ມີງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ດາວກລ ໄດ້ຄວບຄຸມຕົວຈິງໄດ້ 1,250 ຕາແມັດ, ຄິດໄລ່ເປັນເປົ້ນເທົ່າກັບ 2,2%.
2. ສະໜາມບ້ານ ນ້ຳພາວ ເມືອງ ຄຳເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: Army 58\_AC\_2023\_1105154\_002\_Area=15,000 ມ<sup>2</sup> ທີ່ມີງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ດາວກລ ໄດ້ຄວບຄຸມຕົວຈິງໄດ້ 640 ຕາແມັດ, ຄິດໄລ່ເປັນເປົ້ນເທົ່າກັບ 4,2%.
3. ສະໜາມບ້ານ ນາດີ ເມືອງ ວຽງທອງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: Army 58\_AC\_2023\_1106018\_001\_Area=23,614 ມ<sup>2</sup> ທີ່ມີງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ດາວກລ ໄດ້ຄວບຄຸມຕົວຈິງໄດ້ 625 ຕາແມັດ, ຄິດໄລ່ເປັນເປົ້ນເທົ່າກັບ 2,6%.
4. ສະໜາມບ້ານ ຈອມທອງ ເມືອງ ຄຳເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: Army 58\_AC\_2023\_1106032\_001\_Area=11,972 ມ<sup>2</sup> ທີ່ມີງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ດາວກລ ໄດ້ຄວບຄຸມຕົວຈິງໄດ້ 625 ຕາແມັດ, ຄິດໄລ່ເປັນເປົ້ນເທົ່າກັບ 5,2%.

ມີນີ້ອໍທີ່ເກັບຖຸຫຼັງໝົດ 106,506 ຕາແມັດ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍນອກ ພື້ນທີ່ງເກັບຖຸຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ  $2\% = 3,140 \text{ m}^2$ , ຄິດໄລ່ເປັນເປົ້ນເທົ່າກັບ 14,2%, ຜ່ານການກວດກາຂອງທີ່ມີງານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ດາວກລ ເຫັນວ່າ ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ກໍບໍ່ພົບເສດເຫັນທີ່ໃຫຍ່ເກີນເຄິ່ງບົມບີ 26 ( $\frac{1}{2}$  b1n26) ທີ່ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໄດ້ກຳນົດໄວ້.

**ໝາຍເຫດ :** ລາຍລະອຽດແມ່ນມີແຜ່ນທີ່ຈຸດພິກັດຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແຕ່ລະຈຸດທີ່ໄດ້ກວດຖຸສໍາເລັດແລ້ວ ຂອງທີ່ມີງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ດາວກລ ຕິດຄົມມາພ້ອມ.

### IV ຈຸດດີຂອງກອງກວດ-ຖຸລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະຫຼຸບ 58 ກອງທັບ.

- ທາງດ້ານເຄື່ອງມືເກັບຖຸລະເບີດກໍ່ເຫັນວ່າ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກຳນົດ.
- ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ, ວິຊາການເກັບຖຸລະເບີດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງກອງກວດຖຸ, ກໍ່ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັງງານຂອງອີງການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.
- ດ້ານເອກະສານປະຈໍາສະໜາມເຊັ່ນ: ແຜນວາດສະໜາມ, ປຶ້ມຕິດຕາມປະຈໍາວັນ, ແຜນເຄື່ອນຍ້າຍຄືນເຈັບ, ພິດລາຍງານຜົນສໍາເລັດ, ໃນມອບຮັບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເອກະສານອື່ນງໍກໍ່ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ.

### V. ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຄົງຄ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ.

- ແນະນຳໃຫ້ທາງກອງກວດ-ຖຸລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະຫຼຸບ 58 ກອງທັບ ເວລາເຮັດເອກະສານໜັງສີສະເໜີລົງກວດກາ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຕ້ອງສິ່ງແບບຟອມສໍາເລັດຂອງແຕ່ລະສະໜາມຕິດຄົມມາພ້ອມ.
- ແນະນຳໃຫ້ວິຊາການ ກອງກວດ-ຖຸລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະຫຼຸບ 58 ກອງທັບ ຕ້ອງໄດ້ຮູນຄໍາອະທິບາຍຊັດເຈນໃສ່ບິດລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂອງແຕ່ລະສະໜາມ, (ຂໍ້ທີ່ 23) ມີບາງສະໜາມພື້ນທີ່ກວດຖຸຕົວຈິງແມ່ນຕິກຢູ່ບ້ານອື່ນ.

- ທີ່ວໜ້າທີ່ມງານຕ້ອງໄດ້ເຊັກຊຸມທໍາລາຍ ຫຼັງການທໍາລາຍ ລບຕ ທຸກໆຄັ້ງພື້ນທີ່ຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈົນບໍ່ມີສຽງ ສັນຍານ, ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ ປອດໄພ.

## VI ສະຫຼຸບ

ໂດຍລວມແລ້ວຜ່ານການລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ ສະໜາມເກັບກຸ້ທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ, ຂອງກອງກວດ-ກຸ້ລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະຫຸ້າ 58 ກອງທັບ ເຫັນວ່າໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍ່ພົບເສດຖຸກທີ່ໃຫຍ່ກ່າວເຄົ່າງໜຶ່ງຂອງບົມບັນ 1/2 ບັນ 26 (1/2 ບັນ 26) ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງລາຍງານມາຢັງທ່ານເພື່ອຮັບຊາບ.

ທີ່ວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ



ທີ່ວໜ້າຫ້ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ

ໄຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ

ບໍອນສິ່ງ :

ກອງກວດ-ກຸ້ລະເບີດ 58 ກອງທັບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  
ຫ້ອງການ ຄຊກລ ເກັບມັງນ 1 ສະບັບ.

ບ້ານ ທີ່ງສ້າງນາງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ໄປສະນີ 7261, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄທ: (856 – 21) 262386, 262416, ແພັກ (856 -21) 262396, ທີ່ຢູ່ອິເມວລ.  
UXO,NRA @gmail.com; ເວັບໄຊ [www.nra.gov.la](http://www.nra.gov.la).