

**ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ**  
**ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ**



ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ  
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ສປປລາວ  
ຫ້ອງການ ຄຊກລ

ເລກທີ 878/ຫຄຊກລ.ຄພ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06 ທຸລາ 2023.

**ບົດລາຍງານ**

**ຮຽນ:** ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ

**ເລື່ອງ:** ຜົນການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຂອງ ອົງການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນ  
ນອກແວ (NPA) ປະຈຳແຂວງເຊກອງ.

**I. ພາກສະເໜີ**

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ສະບັບເລກທີ 728/ຫຄຊກລ, ວັນທີ 31 ສິງຫາ 2023 ວ່າ  
ດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ລົງຢ້ຽມຢາມ ຕິດຕາມການປະຕິບັດງານ ອົງການເອັນພີເອ (NPA)  
ປະຈຳແຂວງເຊກອງ ສະຫວ່າງວັນທີ 06 ຫາ 14 ກັນຍາ 2023, ອະນຸມັດໃຫ້ ອົງການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນ  
ນອກແວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳເກັບກູ້ ລບຕ ໂດຍມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ທີ່ເຊັນຮ່ວມກັບ  
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ລົງວັນທີ 13 /07/ 2023 ຈົນເຖິງວັນທີ 31 /10/2024 ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້  
ລບຕ ໄລຍະ VI ປະກອບມີ 4 ເມືອງຄື ເມືອງລະມາມ, ກະລຶມ, ທ່າແຕງ, ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວ  
ວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຕົວຈິງໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ, ນຳໃຊ້ມາດຕະ  
ຖານການປະຕິບັດງານ (SOP) ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ທີ່ກຳນົດເປັນບ່ອນອີງ, ເພາະສະນັ້ນ ທີມງານ  
ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ, ພະນັກງານວິຊາການ ຄຄກລ ແຂວງເຊກອງ ພ້ອມກັບພະນັກງານວິຊາການ  
ອົງການເອັນພີເອ (NPA) ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ການປະຕິບັດງານເກັບກູ້  
ລະເບີດຂອງອົງການເອັນພີເອ (NPA).

▪ ຄະນະທີມງານມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ທ່ານ ບຸນນານ ລັດຕະນະວົງ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
2. ທ່ານ ພວງສອນ ໄຊສິມບັດ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
3. ທ່ານ ແພງສີ ດວງພັນໄຊ, ແພດ/ຂອງທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
4. ທ່ານ ໄວລຸ້ນ ແກ້ວວົງສັກ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ/ຂັບລົດ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
5. ທ່ານ ແສງສຸລິ ວຽງຄຳສອນ, ວິຊາການກວດກາຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
6. ທ່ານ ນາງ ວົງຕາວັນ ພູພຽງເດືອນ, ວິຊາການ ຫ້ອງການ ຄຄກລ ປະຈຳ ແຂວງເຊກອງ.

▪ ພາກສ່ວນອົງການ (NPA).

1. ທ່ານ ນາງ ຈາລຸນີ ອິນສຸດທາ, ຜູ້ປະສານງານ ອົງການເອັນພີເອ (NPA) ປະຈຳ ແຂວງເຊກອງ;
2. ທ່ານ ເງິນ ວິມິນລັດ, ວິຊາການ ຊ່ວຍວຽກປະສານງານ ອົງການເອັນພີເອ (NPA) ປະຈຳ ແຂວງເຊກອງ;
3. ທ່ານ ນາງ ສາຍຕາ ແກ້ວອຸ່ນຫຼ້າ ຫົວໜ້າແພດ.

**1. ຈຸດປະສົງໃນການຕິດຕາມກວດກາ**

ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ການປະຕິບັດງານ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກວດກາດ້ານວິຊາການເກັບ  
ກູ້ ລບຕ ສັງເກດນັກວິຊາການ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊາການ, ທາງດ້ານເຕັກນິກການປະຕິບັດສຳຫຼວດບໍ່

ແມ່ນວິຊາການ, ສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ, ກວດກ້າ, ທໍາລາຍ ລບຕ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບເນື້ອທີ່ກວດກ້າສໍາ  
ເລັດແລ້ວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ  
ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ ລະບົບເປັນເອກະພາບໃນມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ.

## 2. ຈຳນວນພະນັກງານ

ອົງການເອັນພີເອ (NPA) ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດງານບັດຈຸບັນຢູ່ແຂວງເຊກອງ ປະກອບມີພະນັກງານທັງໝົດຈຳ  
ນວນ 197 ຄົນ, ຍິງຈຳນວນ 53 ຄົນ, ຫົວໜ້າທີມ 08 ຄົນ, ວິຊາການທັງໝົດຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໂດຍອົງການ  
ເອັນພີເອ (NPA).

| ລາຍລະອຽດ/Department                                        | ທີມ/Team  | ຈຳນວນພະນັກງານ/Total | ຜູ້ຍິງ/Female |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| ພະນັກງານປະຈຳເຊກອງ/NPA SEK Staff                            |           |                     |               |
| ທີມກວດກ້າ/BAC                                              | 8         | 120                 | 43            |
| ທີມສໍາຫຼວດ/ST                                              | 2         | 12                  | 4             |
| ທີມໂຄສະນາ/EORE/CL                                          | 1         | 3                   | 1             |
| ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ/<br>International Staff                  |           | 1                   | 0             |
| ພະນັກງານຫ້ອງການ/SEK staff                                  |           | 10                  | 3             |
| ຖ່າງປ່າ/Cutter                                             | 8         | 51                  | 2             |
| <b>ຈຳນວນພະນັກງານພາກສະໜາມທັງໝົດ/<br/>Total field staffs</b> | <b>19</b> | <b>197</b>          | <b>53</b>     |

## 3. ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ລບຕ

ອົງການເອັນພີເອ (NPA) ປະຈຳແຂວງເຊກອງ ເລີ່ມປະຕິບັດງານການກວດກ້າລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງໃນປີ  
2023ຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍແຜນປະຕິບັດງານສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກ້າ ລບຕ ທີ່ກຳນົດຄື:  
ເມືອງ ລະມາມ, ເມືອງທ່າແຕງ, ເມືອງກະລຶມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ. ອົງການເອັນພີເອ (NPA) ແຂວງເຊກອງ ມີພຽງ  
ແຕ່ປະຕິບັດວຽກງານກວດກ້າ ແລະ ການທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນ ກໍລະກົດ  
2023 ເປັນຕົ້ນມາ.

ຄາດຄະເນຕົວເລກຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ສໍາລັບ 04 ຕົວເມືອງ ແຂວງເຊກອງ

- ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: ຊາຍໃຫຍ່ຈຳນວນ 1.498 ຄົນ, ຍິງໃຫຍ່ຈຳນວນ 1.488 ຄົນ, ເດັກຊາຍຈຳນວນ 1.484 ຄົນ,  
ເດັກຍິງຈຳນວນ 1.623 ຄົນ, **ລວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 6.093 ຄົນ.**

ຕົວເລກດັ່ງກ່າວນີ້ຖືກຄາດຄະເນຕາມສະຖິຕິຕົວເລກຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການກວດກ້າທີ່ອົງການເອັນພີເອ  
ໄດ້ດໍາເນີນການຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022 ເຖິງ 31 ທັນວາ 2022.

ອົງການເອັນພີເອ (NPA) ແຂວງເຊກອງ ຈະດໍາເນີນການກວດກ້າ ພື້ນທີ່ ຈຳນວນ 26 ບ້ານ ຂອງ 04 ຕົວເມືອງ  
, ລວມ 80 ພື້ນທີ່ຍືນຍັນວ່າອັນຕະລາຍ (CHA): 5,940,407 ຕາແມັດ ຕົວເລກໃນ (MOU) 13 /07/ 2023).

## ຜົນການເຄື່ອນໄຫວ ແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ກໍລະກົດ ປີ 2023 ຂອງ 04 ເມືອງ:

3.1 ໜ້າວຽກສໍາຫຼວດດ້ານຫຼັກວິຊາການ (TS);

3.1.1 ເນື້ອທີ່ສໍາຫຼວດທັງໝົດ 592,500 ຕາແມັດ

- ເນື້ອທີ່ທີ່ຖືກຍິ່ງຢືນວ່າມີຜົນກະທົບ (CHA): 185,944 ຕາແມັດ ຈຳນວນ 02 ພື້ນທີ່
- ລະເບີດບົມບີ ທີ່ພົບ 21 ໜ່ວຍ
- ລະເບີດອື່ນໆ ທີ່ພົບ 06 ໜ່ວຍ

3.2. ໜ້າວຽກກວດກ້າໃນພື້ນທີ່ (CHA);

3.2.1 ເນື້ອທີ່ກວດກູ້ໄດ້ ທັງໝົດ 1,264, 702 ຕາແມັດ

- ລະເບີດບົມບີ ທີ່ພົບ 1,976 ໜ່ວຍ
- ໂບມໃຫຍ່ ທີ່ພົບ 02 ໜ່ວຍ
- ລະເບີດອື່ງ ທີ່ພົບ 294 ໜ່ວຍ

3.3 ໜ້າວຽກທຳລາຍລະເບີດ;

3.3.1 ລະເບີດທີ່ໄດ້ທຳລາຍ

- ລະເບີດບົມບີ 2,463 ໜ່ວຍ
- ໂບມໃຫຍ່ 01 ໜ່ວຍ (ອີກໜ່ວຍໜຶ່ງແມ່ນລໍຖ້າການທຳລາຍ ສາຍເຫດຍ້ອນສະພາບເສັ້ນທາງຫຸ້ຍຍາກເຂົ້າໄປບໍ່ໄດ້ໃນຊ່ວງນີ້ ແຕ່ທາງຊຽວຊານກໍ່ໄດ້ເອົາໄວ້ຢູ່ບ່ອນປອດໄພແລ້ວ).
- ລະເບີດອື່ນໆລະເບີດອື່ນໆ 365 ໜ່ວຍ

4. ວຽກງານເກັບກູ້ ລບຕ: ລົງຢ້ຽມຢາມສະໜາມບ້ານດາກຮັນ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງ ເຊກອງ ທີ່ມີງານກວດກູ້ລະເບີດ T12 T14, ພື້ນທີ່ (CHA): 44 ເນື້ອທີ່ 1,5301 ຕາແມັດ ເປັນບຸລິມະສິດຂອງບ້ານທີ່ຢູ່ໃນແຜນ, ເລີ່ມກວດກູ້ໃນວັນທີ 07 ເດືອນ ກັນຍາ 2023 ຄາດກະຈະສຳເລັດວັນທີ 12 ເດືອນກັນຍາ 2023 ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດຈຳນວນ 15,301 ຕາແມັດ ຂອງເນື້ອທີ່ (CHA), ໃນແຕ່ລະວັນ ກວດກູ້ໄດ້ 1,740 ຕາແມັດ ຕໍ່ 07 ເຄື່ອງກວດ ເທົ່າກັບ 248.5 ຕາແມັດ ຕໍ່ມື້ຕໍ່ຄືນ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດ Vallon VMX 1-3. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳນວນ 02 ຄອບຄົວ, ລວມ 10 ຄົນ, ຜູ້ໃຫຍ່ 04 ຄົນ ຍິງໃຫຍ່ 2 ຄົນ, ເດັກນ້ອຍ 06 ຄົນ ເດັກຍິງນ້ອຍ 2 ຄົນ.

3. ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ: ທີ່ມີງານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ ລົງກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ 2% ໃນເນື້ອທີ່ກວດກູ້ສຳເລັດແລ້ວໃນ 3 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງລະມາມ, ເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງ ທ່າແຕ່ງ ຈຳນວນ 10 ສະໜາມ ເຫັນວ່າ ບໍ່ພົບລະເບີດຕົກຄ້າງ ແລະ ຊັ້ນສ່ວນຂອງລະເບີດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເຄິ່ງບົມບີ 26 (BLU 26<sup>1/2</sup>), ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1) ບ້ານ ທ່າແຕ່ງໃຕ້ Tak ID: NPA\_AC\_2022\_1504057\_013 ເນື້ອທີ່ກວດກູ້ແລ້ວຈຳນວນ 26,195 m<sup>2</sup>, Area QC\_25x25 x 1Box = 625 m<sup>2</sup> = 2,38%
- 2) ບ້ານ ຈະກຳໃຫຍ່ Tak ID: NRA\_AC\_2022\_1504018\_001 ເນື້ອທີ່ກວດກູ້ແລ້ວຈຳນວນ 125,960 m<sup>2</sup>, Area QC\_35 x 40 x 2Box = 2,800 m<sup>2</sup> = 2,22%
- 3) ບ້ານ ດາກບຣາງ Tak ID: NRA\_AC\_2023\_1503053\_005 ເນື້ອທີ່ກວດກູ້ແລ້ວຈຳນວນ 121,060 m<sup>2</sup>, Area QC\_35 x 40 x 2Box = 2,800 m<sup>2</sup> = 2,31%
- 4) ບ້ານ ດາກເຫຼີບ Tak ID: NRA\_AC\_2022\_1503017\_007 ເນື້ອທີ່ກວດກູ້ແລ້ວຈຳນວນ 69,500 m<sup>2</sup>, Area QC\_25 x 30 x 2Box = 1,500 m<sup>2</sup> = 2,15%
- 5) ບ້ານ ດາກເຫຼີບ Tak ID: NRA\_AC\_2022\_1503017\_008 ເນື້ອທີ່ກວດກູ້ແລ້ວຈຳນວນ 121,655 m<sup>2</sup>, Area QC\_35 x 40 x 2Box = 2,800 m<sup>2</sup> = 2,21%
- 6) ບ້ານ ດາກຕຽງມ Tak ID: NRA\_AC\_2023\_1503058\_024A ເນື້ອທີ່ກວດກູ້ແລ້ວຈຳນວນ 21,295 m<sup>2</sup>, Area QC\_20 x 40 x 1Box = 800 m<sup>2</sup> = 3,75% ບ້ານ ດາກຕຽງມ Tak ID: NRA\_AC\_2023\_1503058\_024B ເນື້ອທີ່ກວດກູ້ແລ້ວຈຳນວນ 10,290 m<sup>2</sup>, Area QC\_25 x 25 x 1Box = 625 m<sup>2</sup> = 6,07%
- 7) ບ້ານ ດາກຮັນ Tak ID: NRA\_AC\_2019\_1503131\_003 ເນື້ອທີ່ກວດກູ້ແລ້ວຈຳນວນ 102,622 m<sup>2</sup>, Area QC\_30 x 40 x 2Box = 2,400 m<sup>2</sup> = 2,33%
- 8) ບ້ານ ດາກຮັນ Tak ID: NRA\_AC\_2022\_1503131\_012 ເນື້ອທີ່ກວດກູ້ແລ້ວຈຳນວນ 57,000 m<sup>2</sup>, Area QC\_30 x 40 x 1Box = 1,200 m<sup>2</sup> = 2,10%

9) ບ້ານ ນາເວີ Tak ID: NRA\_AC\_2023\_1501018\_001 ເນື້ອທີ່ກວດກູ້ແລ້ວຈຳນວນ 148,020 m<sup>2</sup>,  
Area QC\_20 x 50 x 3Box = 3,000 m<sup>2</sup> = 2,02%

- ລວມເນື້ອທີ່ກວດກູ້ທັງໝົດ AC ຈຳນວນ 803,597 m<sup>2</sup>
- ລວມເນື້ອທີ່ກວດກູ້ທັງໝົດ QC ຈຳນວນ 18,550 m<sup>2</sup> = 2,30%

## II. ຜົນຂອງການກວດກາ

ຜ່ານການລົງປະຕິບັດງານຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (QC) ຈຳນວນ 10 ສະໜາມກວດກູ້ສຳເລັດ ແລ້ວ ຂອງ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນອກແວ ປະຕິບັດມາດຕະຖານສາມາດສະຫຼຸບລວມໄດ້ດັ່ງນີ້:

- 1) ກວດກາ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍໃນ ຂອງ ອົງການ (NPA) ປະຕິບັດຕາມ (SOP) ແມ່ນດັ່ງນີ້ ບົດທີ່ 06- ຂໍ້ 6.2 ຫົວໜ້າຈຸປະຕິບັດ 10% ໃນເລັ່ນທີ່ສຳເລັດແລ້ວທັນທີ. ຢູ່ບົດທີ່ 04- ຂໍ້ 11 ຫົວໜ້າຈຸ ປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍ 30% ຂອງເນື້ອທີ່ກວດກູ້ໃນແຕ່ລະວັນ ເພື່ອໃຫ້ປອດລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ.
- 2) ຜ່ານການລົງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ທັງ 10 ສະໜາມເຫັນວ່າ ບໍ່ພົບລະເບີດຕົກຄ້າງ ແລະ ຊື່ນສ່ວນຂອງລະເບີດທີ່ ໃຫຍ່ກວ່າເຄິ່ງບົມບີ 26 (BLU 26<sup>1/2</sup>).
- 3) ອົງການ (NPA) ແຂວງເຊກອງ ມີລະບົບເອກະສານ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊັ່ນ: ແມ່ນ ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດຂັ້ນສອງ, ບົດລາຍງານຜົນສຳເລັດຂັ້ນສາມ ແບບຟອມຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍໃນ, ແບບຟອມບັນທຶກທົດສອບເຄື່ອງກວດປະຈຳວັນ, ແບບຟອມລາຍງານລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາດຊີ້ແຈງໄດ້, ສ້າງແຜນ ຮອງຮັບອຸປະຕິເຫດ, ໜວດເລືອດຂອງພະນັກງານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ເຫັນວ່າຄົບຖ້ວນຕາມມາດຕະ ຖານ ການປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

### ຂໍ້ຄິດຂ້າງ

- ວິທີການປິ່ນປົວຟົດສະໝໍ້ຂາວ ຍັງບໍ່ລະອຽດ ຍ້ອນບໍ່ອະນາໄມບາດແຜ ກ່ອນການພັນບາດແຜ.
- ວິທີການຫ້າມເລືອດ ແລະ ວິທີການພັນບາດແຜ ບໍ່ອະນາໄມບາດແຜ ກ່ອນພັນບາດແຜ.
- ສາງເກັບມື້ນອກອນການແພດ ແລະ ຢາ ຕ້ອງມີຊ່ອງລະບາຍອາກາດ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງລາຍງານມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ.

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ



ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:

- ຄຊກລ ແຂວງເຊກອງ 'ເພື່ອລາຍງານ'
- ອົງການ NPA ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ NPA ປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ, ເຊກອງ 'ປະຕິບັດ'
- ຫ້ອງການ ຄຊກລ ເກັບມື້ນ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ